

Numero	Attività	Tipo avvio	Oggetto	Data presentazione	Richiedente	Codice fiscale	Ubicazione indirizzo
196	Intervento edilizio ordinario	Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità	Accertamento di conformità per una casa di civile abitazione in via ASPRONI N.22	01/06/2018	Cuccu Palmerio	CCCPMR51M20I791B	Via Asproni, 22
197	Intervento edilizio ordinario	Autocertificazione a 20 giorni	Lavori di ristrutturazione edilizia bonifica amianto	06/06/2018	Paccalari Massimo	PCCMSM66P16D286N	Via Mannu, 32
198	Impianti di trasmissione elettromagnetica	Autocertificazione a 0 giorni	SRB bauladu fs (codice 3of03961) - adeguamento tecnologico e funzionale di s.r.b. esistente del gestore vodafone Italia s.p.a.sita in località Mura Crabas a Bauladu	11/06/2018	Vodafone Italia S.P.A.		Bauladu, Località Mura Crabas, 09070
199	Intervento di edilizia libera	Autocertificazione a 0 giorni	Intervento di manutenzione ordinaria	19/06/2018	Vacca Dante	VCCDNT47B02A721V	S'Arruga e Putzigheddu, 2